

Evaluerings skjema for brannansvarlige v/ Galleri Oslo



Selskap, organisasjon:	Org.nr. 915768237	Navn: Nobina Norge AS
Adresse:	Schweigaardsgate 10, 0185 Oslo	Evakueringsøvelse 30. oktober 2018
Etasje eller annet ansvarsområde:	3. etg.	Ca. antall personer i området: 21

Punkt/forhold:	J/N	Eventuell utdypende forklaring
Hørtes alarmen godt i hele etasjen?	J	
Var det noen som ikke forlot etasjen/området etter at alarmen var utløst?	N	
Hvor lang tid etter alarmen hadde alle forlatt området?		Alle var ute av vårt kontor etter 2 minutter, men deretter tok det 7 minutter å komme helt ut p.g.a. litt kø i trappen, og mye kø ved utgangen ved Tøyenbekken.
Hvordan var reaksjonen på alarmen til personene?		Avslappet, de antok det var øvelse
Hadde/har alle god kjennskap til branninstruks og rømningsveier?		Delvis. Ikke alle nyansatte hadde oversikt, og selvfølgelig ikke de besøkende. Alle er nå oppdatert.
Hvilke rømningsveier ble benyttet?		3 personer gikk «gammel» veil helt ned trappene og ut hovedinngangen, resten gikk gjennom Galleriet 2. etg. og ut ved nr 14.
Ble det sjekket at alle var ute? Hvem gjorde i så tilfelle dette?	J	Brannvern ansvarlige, Peter Strømsheim og Grethe Ertzeid
Ble alle samlet på avtalt plass ute?		Delvis, vanskelig å finne alle i kaoset på Teaterplassen.
Hva synes du fungerte bra under øvelsen?		Vi kom raskt ut av eget lokale. Bussene fikk rødt lys og kunne ikke kjøre inn på perrongene.
Hva synes du fungerte dårlig under øvelsen (eventuelt forbedringspotensial)?		Kø ved utgangen ved Tøyenbekken, ikke naturlig å bruke andre utganger når møteplassen er på Teaterplassen. For dårlig plass på Teaterplassen, flere ble stående på hjørnet ved lyskrysset. Ikke mulig å høre det som ble annonsert ute.

Eventuelle andre kommentarer (bruk evt. eget ark):

Vinduer over utgangen til Tøyenbekken sto åpne (se bilde vedlagt på mail).
Det sto en brannvakt og stoppet trafikken over første del av lyskrysset, men ikke siste del.

Skjema sendes på e-post til: Stig.Eilertsen@firesafe.no

Evaluerings skjema for brannansvarlige v/ Galleri Oslo



Selskap, organisasjon:	Sportradar AS	Navn: Andre Whitehouse
Adresse:	Schweigaards gate 10	Evakueringsovelse 30. oktober 2018
Etasje eller annet ansvarsområde:	3, Sportradar AS kontor.	Ca. antall personer i området: 30

Punkt/forhold:	J/N	Eventuell utdypende forklaring
Hørtes alarmer godt i hele etasjen?	J	
Var det noen som ikke forlot etasjen/området etter at alarmer var utløst?	N	
Hvor lang tid etter alarmer hadde alle forlatt området?		2-3 minutter.
Hvordan var reaksjonen på alarmer til personene?		Rolig og behersket, alle forlot lokalet.
Hadde/har alle god kjennskap til branninstruks og rømningsveier?	J	
Hvilke rømningsveier ble benyttet?		Gågaten.
Ble det sjekket at alle var ute? Hvem gjorde i så tilfelle dette?	J	Brannansvarlig (Andre Whitehouse)
Ble alle samlet på avtalt plass ute?	N	Manglet to stykker som ikke gikk til avtalt plass.
Hva synes du fungerte bra under øvelsen?		
Hva synes du fungerte dårlig under øvelsen (eventuelt forbedringspotensial)?		Antall mennesker som prøvde å komme seg ut gjennom den østlige utgangen til gågaten førte til tregere evakuering.

Eventuelle andre kommentarer (bruk evt. eget ark):

Skjema sendes på e-post til: Stig.Eilertsen@firesafe.no

Evaluerings skjema for brannansvarlige v/ Galleri Oslo



Selskap, organisasjon:	Espresso House Norge (Oslo Galleriet)	Navn: Tuva Fredriksen
Adresse:	Sweigaardsgate 6	Evakueringsøvelse 30. oktober 2018
Etasje eller annet ansvarsområde:	Hovedetasje.	Ca. antall personer i området: 3

Punkt/forhold:	J/N	Eventuell utdypende forklaring
Hørtes alarmer godt i hele etasjen?	Ja	
Var det noen som ikke forlot etasjen/området etter at alarmer var utløst?	Nei	
Hvor lang tid etter alarmer hadde alle forlatt området?		Omtrent to minutter.
Hvordan var reaksjonen på alarmer til personene?		Rolig og kontrollert.
Hadde/har alle god kjennskap til branninstruks og rømningsveier?	Ja	
Hvilke rømningsveier ble benyttet?		Ut gjennom shop, ut hovedinngang.
Ble det sjekket at alle var ute? Hvem gjorde i så tilfelle dette?	Ja	Jeg sjekket.
Ble alle samlet på avtalt plass ute?	Ja	
Hva synes du fungerte bra under øvelsen?		Alle fulgte instruks.
Hva synes du fungerte dårlig under øvelsen (eventuelt forbedringspotensial)?		

Eventuelle andre kommentarer (bruk evt. eget ark):

Skjema sendes på e-post til: Stig.Eilertsen@firesafe.no

Evalueringsskjema for brannansvarlige v/ Galleri Oslo

FIRESAFE /

Selskap, organisasjon:	TONO SA	Navn: Jonas Risting
Adresse:	Tøyenbekken 21	Evakueringsøvelse 30. oktober 2018
Etasje eller annet ansvarsområde:	4 etasje.	Ca. antall personer i området: 40

Punkt/forhold:	J/N	Eventuell utdypende forklaring
Hørtes alarmer godt i hele etasjen?	J	
Var det noen som ikke forlot etasjen/området etter at alarmer var utløst?	N	
Hvor lang tid etter alarmer hadde alle forlatt området?		Ca. 3 minutter.
Hvordan var reaksjonen på alarmer til personene?		Normal.
Hadde/har alle god kjennskap til branninstruks og rømningsveier?	J	
Hvilke rømningsveier ble benyttet?		Hoveddør, utgang mot galleriet og utgang mot kjeller i galleriet.
Ble det sjekket at alle var ute? Hvem gjorde i så tilfelle dette?	J	Ingrid Østgård.
Ble alle samlet på avtalt plass ute?	J	
Hva synes du fungerte bra under øvelsen?		Alle i huset gikk ned fra utgangen og rampen, mot avtalt møteplass. Ingen ble stående ved inngangen.
Hva synes du fungerte dårlig under øvelsen (eventuelt forbedringspotensial)?		Ingen ting.

Eventuelle andre kommentarer (bruk evt. eget ark):

Brannlarm med magnet ble ikke utløst som normalt.

Skjema sendes på e-post til: Stig.Eilertsen@firesafe.no

Evalueringskjema for brannansvarlige v/ Galleri Oslo



Selskap, organisasjon:	Togservice	Navn:Finn Ove Broe
Adresse:	Tøyenbekken 21	Evakueringsøvelse 30. oktober 2018
Etasje eller annet ansvarsområde:	1	Ca. antall personer i området: 16

Punkt/forhold:	J/N	Eventuell utdypende forklaring
Hørtes alarmer godt i hele etasjen?	J	
Var det noen som ikke forlot etasjen/området etter at alarmer var utløst?	N	
Hvor lang tid etter alarmer hadde alle forlatt området?		90 sekunder
Hvordan var reaksjonen på alarmer til personene?		Var varslet
Hadde/har alle god kjennskap til branninstruks og rømningsveier?	J	
Hvilke rømningsveier ble benyttet?		Hovedinngang
Ble det sjekket at alle var ute? Hvem gjorde i så tilfelle dette?	j	Finn Ove broe, Logistikk Finn Ove og Nora sæterbakken Kontor, kantine, toaletter
Ble alle samlet på avtalt plass ute?	J	
Hva synes du fungerte bra under øvelsen?		Alle visste hvor de skulle
Hva synes du fungerte dårlig under øvelsen (eventuelt forbedringspotensial)?		Kunne kanskje benyttet andre utganger, for å bevisst gjøre hvor de er. Vi har fokus på brann rutiner under opplæring så alle her vet hvor de er, men har andre innom som kunne lært om andre nødutganger

Eventuelle andre kommentarer (bruk evt. eget ark):

Skjema sendes på e-post til: Stig.Eilertsen@firesafe.no

Evalueringsskjema for brannansvarlige v/ Galleri Oslo

FIRESAFE /

Selskap, organisasjon:	Norges Handikapforbund	Navn: Ann-Karin Pettersen - brannvernleder
Adresse:	Schweigaardsgt .12	Evakueringsøvelse 30. oktober 2018
Etasje eller annet ansvarsområde:	2. etg – gateplan	Ca. antall personer i området: Ca 35 inkl. møtedeltakere

Punkt/forhold:	J/N	Eventuell utdypende forklaring
Hørtes alarmen godt i hele etasjen?	N	De som var på møte i det nederste kontoret mot nr 14 hørte ikke alarmen, men stemmer som sier at det brytet ut brann. Ellers er lyden bra i lokalene.
Var det noen som ikke forlot etasjen/området etter at alarmen var utløst?	N	
Hvor lang tid etter alarmen hadde alle forlatt området?		Alle var ute av våre lokaler på 3 minutter. Jeg var ute av Galleriet på 6 minutter. Litt kø når man går ut. Mange stopper opp og håper at alarmen blir avsluttet før man kommer ut.
Hvordan var reaksjonen på alarmen til personene?		Normal reaksjon. Kun brannvernleder og vara som viste om Evakueringsøvelsen – ingen ansatte. Ingen stress
Hadde/har alle god kjennskap til branninstruks og rømningsveier?	J	Henger oppslag på toaletter, ligger opplysninger på alle møterom, bibliotek og kantinen. Er også sendt på mail til alle ansatte.
Hvilke rømningsveier ble benyttet?		Fra økonomiavd (mot nr 14) – hovedinngangen og de prøvde den på biblioteket. Denne døra fikk de ikke opp. De vet ikke om det var de som tulla det til.
Ble det sjekket at alle var ute? Hvem gjorde i så tilfelle dette?		Brannvernleder og vara sjekker ut lokalene før vi går ut av lokalet. Toaletter, møterom og kontorer blir sjekket.
Ble alle samlet på avtalt plass ute?	J	
Hva synes du fungerte bra under øvelsen?		Alle gikk helt ut, og ingen stod ved inngangen mot Tøyenbekken. Det gikk litt trengt ,en alle kom helt ut og til møteplass
Hva synes du fungerte dårlig under øvelsen (eventuelt forbedringspotensial)?		Vi som står på Teaterplassen hører ikke når det kommer opplysning over høyttaler om at vi kan gå inn igjen. Vi bare følger strømmen når de andre begynner å gå.

Eventuelle andre kommentarer (bruk evt. eget ark):

Brannjør (glassjør) mot nr 10 – går ikke helt igjen.
Brannjør som deler servicetorget og økonomi – går bra igjen. Glemte å sjekke dørråpner.

Skjema sendes på e-post til: Stig.Eilertsen@firesafe.no

Evalueringskjema for brannansvarlige v/ Galleri Oslo

FIRESAFE /

Selskap, organisasjon:	JAG Assistanse AS	Navn: Cathrine Schumann
Adresse:	Schweigaardsgate 14	Evakueringsøvelse 30. oktober 2018
Etasje eller annet ansvarsområde:	2. etasje	Ca. antall personer i området: 3

Punkt/forhold:	J/N	Eventuell utdypende forklaring
Hørtes alarmen godt i hele etasjen?	JA	
Var det noen som ikke forlot etasjen/området etter at alarmen var utløst?	Nei	
Hvor lang tid etter alarmen hadde alle forlatt området?		20 sekunder
Hvordan var reaksjonen på alarmen til personene?		OK, forberedt
Hadde/har alle god kjennskap til branninstruks og rømningsveier?	JA	
Hvilke rømningsveier ble benyttet?		Hovedutgang mot Tøyenbekken
Ble det sjekket at alle var ute? Hvem gjorde i så tilfelle dette?	JA	Daglig leder Cathrine Schumann
Ble alle samlet på avtalt plass ute?	JA	
Hva syns du fungerte bra under øvelsen?		Evakueringen
Hva syns du fungerte dårlig under øvelsen (eventuelt forbedringspotensial)?		Ingenting

Eventuelle andre kommentarer (bruk evt. eget ark):

Skjema sendes på e-post til: Stig.Eilertsen@firesafe.no

Evalueringsskjema for brannansvarlige v/ Galleri Oslo

FIRESAFE /

Selskap, organisasjon:	Oslo Bussterminal	Navn: Tom Aasheim
Adresse:		Evakueringsøvelse 30. oktober 2018
Etasje eller annet ansvarsområde:	1 etasje	Ca. antall personer i området: Ca 70

Punkt/forhold:	J/N	Eventuell utdypende forklaring
Hørtes alarmen godt i hele etasjen?	J	
Var det noen som ikke forlot etasjen/området etter at alarmen var utløst?	N	
Hvor lang tid etter alarmen hadde alle forlatt området?	J	Terminalen var tømt innen 2 min
Hvordan var reaksjonen på alarmen til personene?		Taklet det rolig og fint, fulgte instruksene de har.
Hadde/har alle god kjennskap til branninstruks og rømningsveier?	J	
Hvilke rømningsveier ble benyttet?	J	Alle dører ble benyttet mot schweigaardsgate og ut på terminalområdet.
Ble det sjekket at alle var ute? Hvem gjorde i så tilfelle dette?	J	Jeg gikk en runde og sjekket alt fungerte og at bygget ble tømt. Trafikkleder ble i hallene slik at ingen kom inn igjen før alarmen var avblåst.
Ble alle samlet på avtalt plass ute?		
Hva synes du fungerte bra under øvelsen?		Tømming av lokalet gikk veldig fint og kjapt. Syns at alt gikk veldig fint hos oss.
Hva synes du fungerte dårlig under øvelsen (eventuelt forbedringspotensial)?		Ruter busser fulgte ikke stopp signal ved bommene og kjørte inn som vanlig inntil jeg stoppet de ved bommen. De fortsatte og kjøre fra plattformer i rute som de ikke skal. Har tatt dette opp med Ruter slik at de tar dette med selskapene. Ekspressbusser kjørte etter rute og ventet ikke de 5 min i etterkant som vi har avtalt.

Eventuelle andre kommentarer (bruk evt. eget ark):

Branngardin i hovedinngang øst gikk ikke helt ned. Branngardiner i vest var den i midten som ikke gikk helt ned. Bygningsarbeidere hadde satt noe verktøy i banen under branngardinen. Alle dører åpnet seg som de skulle.

Skjema sendes på e-post til: Stig.Eilertsen@firesafe.no

Evalueringsskjema for brannansvarlige v/ Galleri Oslo

FIRESAFE /

Selskap, organisasjon:	Nettbuss Travel AS	Navn: Kjersti Kværnæs
Adresse:		Evakueringsøvelse 30. oktober 2018
Etasje eller annet ansvarsområde:	2etg.	Ca. antall personer i området: 9 stk inne på kontoret. 5 til lunsj

Punkt/forhold:	J/N	Eventuell utdypende forklaring
Hørtes alarmen godt i hele etasjen?	JA	
Var det noen som ikke forlot etasjen/området etter at alarmen var utløst?	N	
Hvor lang tid etter alarmen hadde alle forlatt området?		Etter 5 min var alle som var inne på lokalet ute på samlingssted
Hvordan var reaksjonen på alarmen til personene?		Rolig
Hadde/har alle god kjennskap til branninstruks og rømningsveier?	JA	
Hvilke rømningsveier ble benyttet?		Nærmeste utgang/mot Grønland
Ble det sjekket at alle var ute? Hvem gjorde i så tilfelle dette?	Ja	Kjersti
Ble alle samlet på avtalt plass ute?	Ja	
Hva syns du fungerte bra under øvelsen?		
Hva syns du fungerte dårlig under øvelsen (eventuelt forbedringspotensial)?		

Eventuelle andre kommentarer (bruk evt. eget ark):

Skjema sendes på e-post til: Stig.Eilertsen@firesafe.no

Evalueringsskjema for brannansvarlige v/ Galleri Oslo

FIRESAFE /

Selskap, organisasjon:	RIA FINANCIAL SERVICES	Navn:	RALUCA CRISTINA DIACONU
Adresse:	SCHWEIGARDSGT 6 0185, OSLO	Evakueringsøvelse 30. oktober 2018	
Etasje eller annet ansvarsområde:	1	Ca. antall personer i området:	4

Punkt/forhold:	J/N	Eventuell utdypende forklaring
Hørtes alarmer godt i hele etasjen?	J	_____
Var det noen som ikke forlot etasjen/området etter at alarmer var utløst?	N	_____
Hvor lang tid etter alarmer hadde alle forlatt området?	4	minutter
Hvordan var reaksjonen på alarmer til personene?	-	God reaksjon.
Hadde/har alle god kjennskap til branninstruks og rømningsveier?	J	_____
Hvilke rømningsveier ble benyttet?	-	Den nærmeste (hovedinngang)
Ble det sjekket at alle var ute? Hvem gjorde i så tilfelle dette?	J	Babar Iqbal har sjekket.
Ble alle samlet på avtalt plass ute?	J	_____
Hva synes du fungerte bra under øvelsen?	-	Vi gikk ute veldig fort.
Hva synes du fungerte dårlig under øvelsen (eventuelt forbedringspotensial)?	-	Ingenting.

Eventuelle andre kommentarer (bruk evt. eget ark):

Skjema sendes på e-post til: Stig.Eilertsen@firesafe.no

Evalueringsskjema for brannansvarlige v/ Galleri Oslo

FIRESAFE /

Selskap, organisasjon:	Entro AS	Navn: Axel Grelland
Adresse:	Sch. Gt. 10	Evakueringsøvelse 30. oktober 2018
Etasje eller annet ansvarsområde:	4. etg	Ca. antall personer i området: 15

Punkt/forhold:	J/N	Eventuell utdypende forklaring
Hørtes alarmen godt i hele etasjen?	J	
Var det noen som ikke forlot etasjen/området etter at alarmen var utløst?	N	
Hvor lang tid etter alarmen hadde alle forlatt området?	2-3 min	
Hvordan var reaksjonen på alarmen til personene?	OK	
Hadde/har alle god kjennskap til branninstruks og rømningsveier?	J	
Hvilke rømningsveier ble benyttet?		
Ble det sjekket at alle var ute? Hvem gjorde i så tilfelle dette?	J	Brannansvarlig i virksomheten
Ble alle samlet på avtalt plass ute?	J	
Hva synes du fungerte bra under øvelsen?		
Hva synes du fungerte dårlig under øvelsen (eventuelt forbedringspotensial)?		I Østre del evakuerer alle gjennom galleriet mot Tøyenbekken. Da blir det kork av folk der.

Eventuelle andre kommentarer (bruk evt. eget ark):

Skjema sendes på e-post til: Stig.Eilertsen@firesafe.no

Evaluerings skjema for brannansvarlige v/ Galleri Oslo



Selskap, organisasjon:	Adam og Eva Skolen	Navn: Kristine Bommen
Adresse:	Schweigaardsgate 12, 0185 Oslo	Evakueringsøvelse 30. oktober 2018
Etasje eller annet ansvarsområde:	2 etasje	Ca. antall personer i området:

Punkt/forhold:	J/N	Eventuell utdypende forklaring
Hørtes alarmer godt i hele etasjen?	N	Synes det var lite lyd av brannalarm på vår messanin, altså i vår halve etasje mellom andre og tredje. Hadde døren vært lukket ned til andre etasje hadde man så vidt hørt den.
Var det noen som ikke forlot etasjen/området etter at alarmer var utløst?	N	
Hvor lang tid etter alarmer hadde alle forlatt området?		2 minutter
Hvordan var reaksjonen på alarmer til personene?		Rolig og kontrollert
Hadde/har alle god kjennskap til branninstruks og rømningsveier?	J	
Hvilke rømningsveier ble benyttet?		Hovedinngang
Ble det sjekket at alle var ute? Hvem gjorde i så tilfelle dette?	J	Administrasjon + lærere
Ble alle samlet på avtalt plass ute?	J	
Hva synes du fungerte bra under øvelsen?	J	
Hva synes du fungerte dårlig under øvelsen (eventuelt forbedringspotensial)?		

Eventuelle andre kommentarer (bruk evt. eget ark):

Skjema sendes på e-post til: Stig.Eilertsen@firesafe.no